



Alpine - APF-X310MIB - Interface Mando En Volante Vehículos Vw Compatibles

Interface CAN a UART para plataforma VW (MIB-PQ - Seat, Skoda y VW)

La sustitución del equipo original no limita las funciones, los conductores aprecian la capacidad de mantener las visualizaciones y controles originales. El APF-X310MIB es nuestra solución que permite al cliente mantener las mismas representaciones visuales mientras maneja el aire acondicionado o el climatizador así como los sensores de aparcamiento. El interface también mantiene la pantalla de la radio del automóvil en el gripo de instrumentos (MFD), y el control de mandos en volante de VW y mantiene el menú de configuración del vehículo a través de su sistema Alpine. General: Compatible con la plataforma VW MIB-PQ (Seat, Skoda and VW) Interface para mandos al volante con conversión CAN a analógico, mantiene menú original y control y visualización de climatización (HVAC) y sensores de parking. Soporta SIRI. Hay ciertas funcionalidades que nos son soportadas, como: Luz ambiente, reconocimiento de señales de tráfico, información de display activa. Compatible: Marca Modelo Año del modelo Seat Ateca (5FP, KH7) 04/2016 - 2020 Seat Ibiza V (6F) 06/2017 - 2020 Seat Leon (5F) 311/2012 - 12/2016 Skoda Fabia III (5J) 09/2014 - 07/2018 Skoda Octavia III (5E) 402/2013 - 05/2018 Skoda Rapid (NH) 04/2015 - 05/2018 Skoda Superb III (3V) 03/2015 - 05/2019 Skoda Karoq (NU7) 03/2017 & Skoda Kodiaq (NS7) 03/2017 & Volkswagen Arteon (3H) 06/2017 - 2020 Volkswagen Crafter 105/2015 & Volkswagen Golf VII (AU) 208/2012 - 02/2017 Volkswagen Passat B8 (3G) 07/2014 - 05/2019 Volkswagen Polo V (6C) 04/2014 - 08/2017 Volkswagen Sportsvan 02/2014 - 06/2020 Volkswagen Tiguan (AD1) 01/2016 - 06/2020 Volkswagen Touran (5T) 05/2015 - 06/2020 * Nota: Solo para vehículos con plataforma de radio MIB. La interfaz no es compatible con la función de llamada de emergencia. No podemos retener el reconocimiento de señales de tráfico. Se conservan algunas otras funciones o configuraciones, pero se pueden controlar de una manera diferente. Para vehículos con Composición Audio, Composición Media o Discover Media y para vehículos con preparación de radio con Quadlock de alimentación de 52 pines (MY > 2020). La función de llamada de emergencia sigue funcionando, pero en algunos casos puede aparecer un mensaje de error. Excluyendo e-Golf, GTE y autos con Active Info Display (AID). No para VW Golf VII Facelift No compatible con el sistema de sonido SEAT. Se requiere interfaz APF-H100DY para automóviles con sistema de sonido Canton. No para Skoda Octavia 3 Facelift.

