



Alpine - APF-X304MB - Interface Mando En Volante Vehículos Mercedes Compatibles

Interface CAN-Bus y Control de Mandos en Volante Remote Control Interface with Vehicle Display Output for Mercedes Vito (447)

Este interface permite la conexión de nuestra última generación de unidades Alpine (por ejemplo iLX-705D, INE-W720D, X803D-U y iLX-F905D / iLX-F115D) a la electrónica de la Mercedes Benz Vito (447). Esto facilita la instalación y permite el uso de los mandos en volante así como la visualización de la información del vehículo en su unidad Alpine. Incluye interface de mandos en volante (mediante el CAN proporciona el ACC, freno de mano pulso de velocidad y soporte para SIRI y OK Google), Puerto Adaptador para USB / AUX, adaptador de antena y adaptador quadlock. Mantenga funciones básicas de los controles de mandos en volante originales. El sistema Alpine está conectado a su control de mandos en volante. Esto significa que no perderá esta práctica función cuando instale su sistema Alpine y tendrá control del volumen, teléfono (colgar/descolgar), adelante/atrás en pistas de audio y muchas otras funciones. Usted también puede activar su asistente de voz con su smartphone. Conecte su Display de Información La pantalla de información del cuadro de instrumentos se conecta al sistema Alpine y puede ver los nombres de las emisoras, título de canciones e información de artistas, el nombre de la persona que llama, flechas de navegación paso a paso (si es compatible) y mucho más. General Interface de mandos en volante que mediante CAN puede suministrar ACC, freno de mano, pulso de velocidad, así como soportar SIRI y OK Google. Puerto adaptador de USB / AUX, Adaptador de antena y adaptador quadlock incluido.

Coches Compatibles

Marca	Modelo	Año del modelo
Mercedes	Vito (447)	2014 &arr;

Si el automóvil no estaba equipado con un sistema de navegación, la pantalla de navegación del MFD debe ser habilitada por un socio de Mercedes. Vehículos con sistema original de radio y E-Call: El sistema E-Call sigue siendo funcional - se requiere una adaptación E-Call para evitar mensajes de error (los vehículos con preparación de radio no encontrarán este problema). Vehículos con radio original Garmin OEM 30/40: ¡La cámara de visión trasera original no es compatible!

