



**DISTRIBUCIONES**

**AutoRepair - 8051 - Recambio hoja cutter 9 mm. 10 und.**

Cuchilla de repuesto para cutter de 9 y 18 mm.

Características: Acero templado con afilado en V. Precorte para cambio rápido.



